



# BAUGESUCH - PLANUNTERLAGEN

## Seeuferbefestigung mit Zufahrtrampe Seemähmaschinen Sanierung Seerundgangweg



### Die Bauherrschaft:

Politische Gemeinde Laax


Politische Gemeinde Laax

Laax, \_\_\_\_\_

Laax, \_\_\_\_\_

Franz Gschwend, Gemeindepräsident

Augustin Calivers, Leiter Bau und Infrastruktur



S4



S3



S2



S1



S5



S6



S7



S8



Rampe



Standard 2  
Personen mit  
Hilfsmitteln  
zur Orientierung

Zugang See West  
Standard 5  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Standard 3  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Standard 4  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Standard 6  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Zugang See Ost  
Standard 7  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Zugang See Ost / Kinder  
Standard 8  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Standard 9  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung

Standard Rampe  
Personen mit  
Hilfsmitteln zur  
Orientierung






**Seeweg**  
**Übersicht OB Sanierung**

Gezeichnet: MAL  
Format: A3  
Datum: 10.08.2023



**Seeweg**  
**OB-Sanierung**

Total Fläche ~3900m<sup>2</sup>




## Standort Rampe:

Zugang Mäh- und Greifmaschinen

Zugang Kanu / Pedalo

Steinfläche im Wasser 1 - 2 Höhen  
seitlich halbtote Faschinen



Bei Ausmähung werden  
Gummimatten temporär belegt




## Zugang See West


### Standort 1:

Westlicher Zugang Badegäste


#### Massnahmen:




- Steinbereich offen lassen
- seitlich schliessen natürlich mit halbtoten Faschinen + Initialbepflanzung





**Standort 2:**  
Fischereipfahl  
Keine Massnahmen  
evtl. Zaun verlängern





### **Standort 3:**

Fischereipfahl

#### **Massnahmen:**


- Anteil natürlich schliessen mit toten Faschinen
- Schwarzerle pflanzen

## Standort 4:

Stegzugang

### Massnahmen:

- Anteil natürlich schliessen mit toten Faschinen; ausschliesslich mit Grosseggennried



## **Standort 5:**

Problematische Stelle  
(Wasserüberlauf)

### **Massnahmen:**



- am Weg erforderlich
- Anhebung um ca. 10 cm  
auf einer Länge von ca. 20m

## Standort 6:


Fischereipfahl

### Massnahmen:

- keine baulichen
- Besucherlenkung! Infotafel
- natürlich zuwachsen lassen
- Monitoring der  
Zuwachsentwicklung



## Zugang See Ost




### Standort 7:

Zugang See Ost / Spielplatz

#### Massnahmen:

- Zwei Zugangs-Bereiche mit Steinen
- Restliche Fläche mit Totholzfaschinen + Initialbepflanzung



## Zugang See Ost / Kinder

### Standort 8:

Grosse Einbuchtung  
Besucherlenkung

#### Massnahmen:

- Doppelfaschine  
inkl. Initialbepflanzung mit  
Seggen + Mädesüss
- 2 Schwarzerlen pflanzen  
(Beschattung)

